

第二次スクリーニング優先度評価一覧表

地点 番号	第一次スクリーニング									第二次スクリーニング計画																							
	盛土造成地 の位置	盛土造成地の規模			大規模盛土造成地の抽出					優先度評価															その他			想 定 被 害 形 態					
	所在地	面積 (㎡)	原地盤面 の勾配 (度)		高さ (m)	谷埋め型	腹付け型	現地での確認		大規模盛土造 成地の種類	①盛土／擁壁の形状・構造					②変状					③ 地 下 水	④ 不 安 定 土 層	⑤造成年代	⑥変動確率	特記事項	優 先 度	保全対象		既存 調査結 果				
			α	θ		面積 3000㎡ 以上	原地盤面 の勾配20 度以上かつ 高さ5m 以上	必 要 性	結 果		の り 面 勾 配	小 段 間 隔	保 護 工	の り 面 傾 斜	ひ な 壇 部 分	擁 壁 構 造		宅 地 地 盤	擁 壁	の り 面							周 辺 施 設			住 宅	公 共 施 設 等	(土質・ 地下水・ N値等)	
2	さつき団地-2	3,150	4	-	4	×	○	-	-	腹付け型	-	-	-	標準	空石積	該当	無	亀裂	無	無	有	無	無	S57～ H13	後	64.2 方式2	大		宅地地盤等に目立った変状は見られないが、最も南側にある宅地地盤を形成する擁壁に複数の亀裂や段差を確認した。出水痕等の地下水の痕跡がみられないことから、地下水による変状の影響は小さいと考えられる。	A4	7	0	無
1	さつき団地-1	1175	41	-	5	×	○	-	-	腹付け型	-	-	-	標準	鉄筋	該当	無	亀裂	無	無	有	有	無	S57～ H13	後	91.7 数量化Ⅱ類	大	末端の擁壁には亀裂が確認され、亀裂の集中部ではコンクリートの浮きが確認された。宅地地盤や道路等に目立った変状は見られない。擁壁の水抜きからは若干ではあるが出水やその痕跡が認められ、地下水が豊富である可能性が高い。	A4	3	0	無	崩壊