

内子町学校施設耐震診断状況一覧

平成24年4月1日現在

学校名	番号	施設名	建築	構造	階数	面積 (㎡)	耐震2次診断等		備 考
							実施 年度	Is値	
内子小学校	1	校舎㊟-1A（プール側）	S54	RC	2	1,682	H20	0.34	H22耐震化（0.70）
	2	校舎㊟-1B（児童玄関）	S54	RC	2	348	H20	0.92	
	3	校舎㊟-2（体育館側）	S54	RC	4	2,360	H20	0.38	H22耐震化（0.71）
	4	屋内運動場㊟	S56	RC・S	2	1,224	H21	0.35	
	5	渡廊下	S56	S	2	17	H21	0.22	
大瀬小学校	6	校舎㊥-1（体育館側）	S46	RC	3	1,643	H21	0.33	
	7	校舎㊥-2（プール側）	S47	RC	2	568	H21	0.44	
	8	屋内運動場㊥	S60	RC	1	713	-	-	
立川小学校	9	屋内運動場㊟-A	S57	RC・S	1	576	H21	0.14	
	10	校舎㊦-1（教室棟・左）	S41	RC	4	1,274	H8	0.25	H8耐震化（0.73）
	11	校舎㊦-2（教室棟・右）	S51	RC	3	263	H8	0.86	
石畳小学校	12	校舎㊥	S50	RC	3	835	H21	0.33	
	13	屋内運動場㊥	S59	RC	1	673	-	-	
天神小学校	16	校舎㊩-A（体育館側）	S47	RC	3	1,798	H20	0.4	H23耐震化（0.73）
	17	校舎㊩-B（職員室側）	S47	RC	3	1,310	H20	0.25	H23耐震化（0.73）
	18	屋内運動場㊩	H3	RC	2	1,166	-	-	
五十崎小学校	19	校舎㊡（教室棟）	S50	RC	3	1,490	H21	0.41	
	20	校舎㊡（グラウンド側）	S51	RC	2	977	H21	0.63	
	21	屋内運動場㊡	S51	RC・S	1	663	H21	0.62	
	22	渡廊下	S51	S	2	95	H21	0.11	
小田小学校	23	校舎㊠（教室棟）	S41	RC	2	1,143	H20	0.21	
	24	校舎㊠（音楽室）	S56	S	1	296	H20	0.32	
	25	屋内運動場㊠	S44	S	1	639	H21	0.1	
内子中学校	31	校舎㊟-2（理科室・図書室）	H19	RC	2	1,208	-	-	
	32	屋内運動場㊡	S63	RC	2	1,318	-	-	
大瀬中学校	33	屋内運動場㊡	S41	RC	2	954	H21	0.3	
	34	校舎㊟（管理棟）	H4	RC	1	350	-	-	
	35	校舎㊟（教室棟）	H4	RC	1	487	-	-	
	36	校舎㊟（特別教室棟）	H4	RC	1	1,229	-	-	
五十崎中学校	37	校舎㊡（教室棟）	S36	RC	3	1,362	H20	0.47	H22耐震化（0.73）
	38	校舎㊡（図書室）	S40	RC	2	145	H20	0.62	H22耐震化（0.82）
	39	校舎㊟-1（管理教室棟）	S59	RC	3	1,534	-	-	
	40	校舎㊟-2（給食室）	S59	RC	3	120	-	-	
	41	校舎㊟（技術科棟）	S59	RC	1	240	-	-	
小田中学校	42	校舎㊠（体育館側）	S51	RC	3	837	H20	0.48	
	43	校舎㊡-A（正面玄関）	S51	RC	3	1,544	H20	0.23	
	44	校舎㊡-B（グラウンド側）	S51	RC	3	899	H20	0.38	
	45	校舎㊠（技術科教棟）	S51	S	1	288	H20	0.33	
	46	屋内運動場㊡	S55	RC・S	2	1,221	H21	0.07	
内子幼稚園	47	校舎㊠-1	S41	S	1	351	H21	耐力度調査実施	平成21年度改築実施
小田幼稚園	49	校舎㊠-2	S56	S	1	377	H21	0.21	