

令和6年度 通学路合同点検実施箇所

番号	校区	危険箇所		危険種別		□対応機関						対策状況				対応機関	検証内容 (対策・対応部署)
		場 所	状 況			教育委員 会	道路管理者			その他							
				交 安	防 犯		防 災	大 洲 警 察 署	町		県	国					
1	内子	東門を出たところの道	盛り上がったたりへこんだりしている部分があり、児童がつまずいたり転倒したりして危ない。 【要望内容】 凸凹を補修してほしい。	○					□				○			内子町	7月中旬に、アスファルト舗装で対応しました（建設デザイン課）
2	内子	南京はぜ通り	盛り上がったたりへこんだりしている部分があり、児童がつまずいたり転倒したりして危ない。 歩道を広く使えるよう、飾り石の撤去はできないか。 【要望内容】 凸凹を補修してほしい。	○					□					○		内子町	舗装をしても、木が成長する間ずっと同じことの繰り返しになると想定されます。路面にご注意いただきながら、歩行や自転車走行の際は、安全確認をお願いします。飾り石は、当初設計から設置されているので、変更には関係各所との協議が必要です（建設デザイン課）
3	内子	天理教と南京はぜ通りの交差点	天理教側の止まれの標識がぐらぐらする。 【要望内容】 転倒の恐れが無いが、安全面を確認してほしい。	○					□				○			大洲警察署	早期に補修します（大洲警察署）
4	内子	七反バス停付近	横断歩道がなく、児童がバス停利用のため道路を横断するのが危険。 【要望内容】 横断歩道か注意喚起看板を設置してほしい。			○			□				○			愛媛県・大洲警察署	小田側への設置は、カーブ形状で、道路線形が悪い ため設置不可です。内子側への設置は、道路及び施設入口と重なる場所は設置不可で、最寄りの植樹帯のない場所は歩行者溜まりが無く設置不可となります。設置のためには管理者による道路整備を要し、今回は設置を見送りますが、道路状況の変化があれば再検討します（大洲警察署） 警察により横断歩道が設置されることとなった場合は、植樹帯の部分撤去等必要な対応を行います（大洲土木事務所） 看板の設置は内子交通安全協会が対応可能ですのでご相談ください。設置後の管理は依頼団体になります（内子交通安全協会）
5	内子	内子保育園前のＴ字路交差点	角に白い家が死角となり、左右の確認がしづらい状況で保育園の送迎、通勤の車がたくさん通っている。 【要望内容】 カーブミラーを設置してほしい。	○								□	○			内子町	車両が停止すれば確認に支障はないと思われます。カーブミラーの設置は、通過速度の上昇や一時停止違反を起こしたり、死角から出てくる歩行者等の発見が遅れたり、道路反射鏡は左右が逆に映り混乱が生じたりするため、慎重になる必要があります。地域の協議の上、希望する場合は、自治会から「交通安全施設設置要望書」を提出してください（R6提出→R7対応）（総務課）
6	内子	高塚酒店前の交差点	カーブミラーが曇っている。 【要望内容】 磨いてほしい	○								□	○			内子町	現地で確認しましたが曇りは確認されませんでした。カーブミラーの清掃は、地域によって交通安全協会支部や自治会等が行っています（総務課）
7	内子	内子中学校正門出て右折した所	空き家の生け垣が道路にはみ出ている、下校時に1列で通っても、車と接触の可能性がある。 【要望内容】 道路にはみ出さないよう生垣の剪定をしてほしい。	○								□		○		その他	空き家状態のため、対応が困難な状況です（学校教育課）。
8	内子	内子駅からさくら介護への道路	カーブミラーの角度が悪く、ほとんど見えない。自転車通学の生徒が車から気付かれにくい。 【要望内容】 角度を調整して双方から見えるようにしてほしい。			○						□		○		愛媛県	以前にもカーブミラーの調整を実施していますが、再度、現地確認し、調整が必要な場合は対応します（大洲土木事務所）

令和6年度 通学路合同点検実施箇所

番号	校区	危険箇所		危険種別		□対応機関							対策状況				対応機関	検証内容 (対策・対応部署)	
		場 所	状 況			教育 委員 会	大 洲 警 察 署	道路管理者			そ の 他								
				交 安	防 犯			防 災	町	県		国							
9	五十 崎	新川橋前の交差点 (県道鳥首五十崎 線沿い)	昨年度末に、交差点付近で軽トラックによる衝突事故が発生している。内子方面から県道沿いをスピードを出して下ってくる車も多く、危険である。 【要望内容】 ガードレールの設置をしてほしい。	○								□			○			愛媛県	ご要望の箇所は、直行する横断歩道が近接しているため、ガードレールを設置するスペースがありません。なお、五十崎小学校側に設置しているポールコーンのうち、破損しているものは補修します（大洲土木事務所）
10	五十 崎	主要地方道内子河 辺野村線	登校時間にスピードを出して通過する車が多く、危険である。 ※自治会及び区からの要望書あり 【要望内容】 通学路の看板とグリーンベルトを設置してほしい。 水路の蓋改修を希望している。				○								○			愛媛県	通学路の標識については、ご要望の区間が法指定通学路となっていないこと、道路の路側にスペースがないことから、設置できません。また、グリーンベルトについては、外側線と側溝の間に余裕がなく、現時点では設置できませんが、現在、側溝のコンクリート蓋を改修する工事の予算要望をしており、この工事が完了すればグリーンベルトを設置できる可能性があります（大洲土木事務所） 看板の設置は内子交通安全協会が対応可能ですのでご相談ください。設置後の管理は依頼団体になります（内子交通安全協会）
11	五十 崎	かわも家前の交 差点	国道方面からかわも家の一方通行を直進する車のスピードが結構出ており、危険に感じる。 【要望内容】 一時停止や左右確認など、生徒に交通安全指導を行う。また巡視等パトロールをお願いしたい。	○			○	□	□								○	教育委員会 ・ 大洲警察署	(継続：Ｒ５年度参照)
12	五十 崎	宗光寺前のＴ字路	横断歩道がなく、車の交通量が多いため危険である。 【要望内容】 朝の登校時、交通安全指導を行う。また巡視等パトロールをお願いしたい。	○					□	□							○	教育委員会 ・ 大洲警察署	警察のパトロールに合わせ、学校側での見守り活動の強化、交通安全教育の徹底をお願いします（大洲警察署）
13	五十 崎	あけぼの橋	歩道がなく、車の交通量も多いため危険である。 【要望内容】 歩道が無いため、一列で歩くよう指導する。また巡視等パトロールをお願いしたい。	○						□	□						○	内子町 ・ 大洲警察署	現在の車幅では、歩道を設置する幅員がありません。豊秋橋に迂回するのも1つの改善策です（建設デザイン課） 警察のパトロールに合わせ、学校側での見守り活動の強化、交通安全教育の徹底をお願いします（大洲警察署）
14	天神	沼井建設と田中商店の間の道路とマンション出入口のＴ字路	道幅が狭いが、車や人の交通量が多い。 【要望内容】 飛び出し注意の看板がミラーの設置、白線等の対策を要望する。	○							□				□	○		内子町	カーブミラーは、マンションの出入り口で受益者が限定的なため設置できません（総務課）。 白線は、幅員が狭いため設置していません（建設デザイン課） 看板の設置は内子交通安全協会が対応可能ですのでご相談ください。設置後の管理は依頼団体になります（内子交通安全協会）
15	天神	柿原公園前のミラー	劣化しており、見えづらい。 【要望内容】 新しいものと交換してほしい。	○										□	○			内子町	鏡面が劣化しており、見えづらくなっていますが、使用者が限られており、見通しが良いため、交換は予定していません（総務課）
16	天神	旧柿原公民館と公園の十字路	ミラーがなく歩行者が見えづらい。 【要望内容】 ミラーの設置をしてほしい。	○											□	○		内子町	上記５番と同様
17	天神	旧しもし商店前のＴ字路	ミラーがなく歩行者が見えづらい。 【要望内容】 ミラーの設置をしてほしい。	○							□			□		○		内子町	カーブミラーを設置すると車幅が狭くなる上、住宅があり支障が出る可能性があるため、その代替策として、交差点にＴの字マークを設置する予定です（総務課・建設デザイン課）

令和6年度 通学路合同点検実施箇所

番号	校区	危険箇所		危険種別			□対応機関				対策状況				対応機関	検証内容 (対策・対応部署)	
		場 所	状 況				教育 委員 会	大 洲 警 察 署	道路管理者								そ の 他
				交 安	防 犯	防 災			町	県	国						
18	天神	昭和刷子横の十字路	停止線がない。 【要望内容】 停止線の設置をしてほしい。	○					□				○			大洲警察署	ここは、道路管理者により主要道路側の外側線が実線で施工されており、交差点の扱いには該当しません。優先関係が明らかであり、歩道等の設置もあり安全確認は容易であることから、一時停止規制の増設は見送らせていただきますが、交通状況に変化があれば、再検討します（大洲警察署）。
19	天神	田中商店の交差点	車と歩行者の交通量が多いが、ミラーが片側しかなく、見通しが悪い。 【要望内容】 ミラーの設置を希望する。	○								□	○			内子町	上記5番と同様
20	天神	五十崎町民体育館横の水路	柵が無く、落ちることがある。 【要望内容】 柵の設置を希望する。	○									□	○		内子町	柵の設置について対応できますので、自治会から町に「交通安全施設設置要望書」を提出してください（R6年度提出→R7年度対応）（総務課）
21	天神五十崎	豊秋橋から平石商店にかけての道路	豊秋橋から平石商店にかけての道路が、狭い幅にもかかわらず、肱川方面から来る車のスピードが出ており、そのまま右折するため危険である。 【要望内容】 生徒に横断の際は一時停止し左右確認をして横断するよう指導する。	○					□					○		教育委員会・大洲警察署	（継続：R5年度参照） 学校側での見守り活動の強化、交通安全教育の徹底をお願いします。
22	天神五十崎	天神小前からくるみ保育園前の道路	児童生徒が通行しているが、車の通行が多く危険である。時間帯で通行制限ができるとよい。 【要望内容】 車の状況を見ながら歩行するように児童生徒に指導する。	○				□	□						○	教育委員会・大洲警察署	（継続：R5年度参照）
23	小田	小田 国道380号より県道52号へ右折した2つめの横断歩道	横断歩道や白線が消えかけている。横断旗が設置されていない。 【要望内容】 白線の引き直しと横断基の設置を要望する。	○					□					○		大洲警察署	路面標示は早期に補修します（大洲警察署） 横断旗の新規設置は、内子交通安全協会でもらえますので、ご相談ください（内子交通安全協会）
24	小田	小田小学校校門付近及び登貴姫橋付近	校門前の白線がやや消えている。ガードレールの一部が破損している。歩道に街路樹跡の枠があり、通行に危険がある。 【要望内容】 白線の引き直し、歩道の街路樹跡補修、ガードレールの補修			○			□					○		内子町	歩道の街路樹跡補修、ガードレールの補修については6年度内に対応予定です。白線の引き直しについては、R7年度以降で対応します（建設デザイン課）
25	小田	南山橋の横断歩道及び交差点	横断歩道の線が消えている。カーブになっており、大瀬方面からの南へ右折する車両から児童生徒を視認できない。 【要望内容】 白線の引き直しと横断歩道周辺の除草を希望する。	○					□	□				○		大洲警察署・愛媛県	草刈りについては対応済みです（大洲土木事務所） 路面標示は早期に補修します（大洲警察署）
26	小田	JAガソリンスタンド前の横断歩道	横断歩道であるが、交通量が多く、車両の速度が速いので危険性が高い。 【要望内容】 児童への安全指導を行う。また巡視をお願いしたい。	○				□	□						○	教育委員会・大洲警察署	警察のパトロールに合わせ、学校側での見守り活動の強化、交通安全教育の徹底をお願いします（大洲警察署）
27	小田	Aコープ前の横断歩道	横断歩道であるが、交通量が多く、車両の速度が速いので危険性が高い。 【要望内容】 児童への安全指導を行う。また巡視をお願いしたい。	○				□	□						○	教育委員会・大洲警察署	警察のパトロールに合わせ、学校側での見守り活動の強化、交通安全教育の徹底をお願いします（大洲警察署）
28	小田	花の木公園近くの観音淵付近	山側は以前の土砂災害処理跡がある。6/27折れた樹木が垂れ下がっている。 【要望内容】 異常がないか巡回して点検してほしい。			○			□					○		内子町	樹木は撤去済みです。 土砂崩れの場所は、6年度、防護柵を撤去予定です（建設デザイン課）

令和6年度 通学路合同点検実施箇所

番号	校区	危険箇所		危険種別		□対応機関				対策状況				対応機関	検証内容 (対策・対応部署)			
		場 所	状 況			教育 委員 会	大洲 警察 署	道路管理者								そ の 他		
				交 安	防 犯			防 災	町	県	国	済	対 応 中				継 続	そ の 他
29	小田	小田自治センター (スパル) 前横断 歩道	信号機のある横断歩道であるが、交通量が多く、車 両の速度が速いので危険性が高い。 【要望内容】 児童への安全指導を行う。また巡視をお願いした い。横断旗の更新をお願いしたい。	○				□					○		○	大洲警察署	信号機が青に変わっても、しっかり安全確認をしてから横 断するように、再度、指導の徹底をお願いします(大洲警 察署) 横断旗は、内子交通安全協会でも更新できますので、地域の 担当者にご相談ください(内子交通安全協会)	
30	小田	小田小学校前 対岸のプールへ渡 る橋	幼稚園、小・中学生が渡る橋の欄干が65cmしか なく、橋とフェンスに隙間があり、川に落下する危険 性がある。 【要望内容】 管理者への連絡と安全対策の実施をお願いしたい。				○	□					○				内子町	橋の欄干と歩道の柵の隙間にガードを設置しました (学校教育課)
31	小田	小学校前の町営バ ス乗り場	待合い場所の簡易な屋根の支柱が約5° くらい傾い ている。支柱の根元が腐食し、倒れる危険性がある。 【要望内容】 安全対策を要望する。	○		○							□	○			内子町	柵の設置について対応できますので、自治会から町 に「交通安全施設設置要望書」を提出してください (R6年度提出→R7年度対応)(総務課)
32	小田	突合交差点～立石 入口までの歩道	コケや草がありすべりやすい。自転車で転倒しケガ を負う事例があった。 【要望内容】 コケの除去をしてほしい。	○							□			○			愛媛県	歩道部の苔の除去に努めますが、地形条件により苔 が繁茂しやすいため、路面が湿潤状態の時には気を 付けて通行するよう指導をお願いします(大洲土木 事務所)

※No.22は取り下げ